

# Seilschäden an Ballonkörben?

Das hier abgelichtete Foto ist bei der Redaktion eingegangen

**D**er Hersteller, die Lindstrand Hot Air Balloons Ltd., hat hierzu mittlerweile die »Service Instruction No. 2« verfasst. Sie finden diese unter [www.lindstrand.co.uk](http://www.lindstrand.co.uk) (Rubrik Manuals) zum Download.

Mögliche Ursachen? Vielleicht spielt unsachgemäßer Transport des Ballonkorbes mit aufgerüstetem Brenner (Schwingungen des Brenners über die Fiberglasstäbe) mit eine Rolle. (red) ■

